

Strona znajduje się w archiwum.

NIESPRAWNE AUTOKARY - „ DO TRZECH RAZY SZTUKA ”

Policjanci z sandomierskiej i kieleckiej drogówki wyeliminowali autokary, które z niesprawnym układem hamulcowym miały zawieźć dzieci na zimowiska. Po przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze zatrzymali dowody rejestracyjne niesprawnych autobusów, a pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy.

Rozpoczynające się ferie to czas nasilonego ruchu autobusów przewożących dzieci i młodzież na zimowiska. To także czas wzmożonych kontroli drogowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym.


Wczoraj w Koprzywnicy policjanci z sandomierskiej drogówki skontrolowali autokar, który miał przewieźć dzieci na zimowisko w góry. Mundurowi dokonali sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, stanu trzeźwości kierowcy, a także wymaganych dokumentów. Okazało się, że w kontrolowanym autokarze funkcjonariusze ujawnili niesprawny układ hamulcowy. Po przeprowadzonej kontroli policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny niesprawnego autobusu a, pojazd nie został dopuszczony do ruchu. Kierowcą autobusu był 56-letni mężczyzna, który o całym zdarzeniu poinformował firmę przewoźową, a ta na miejsce skierowała drugi autokar. Podczas kontroli drugiego autobusu okazało się, że jego stan techniczny pozostawia dużo do życzenia, a układ hamulcowy podobnie jak w pierwszym pojeździe jest niesprawny. Stróż prawa zatrzymali dowód rejestracyjny drugiego już autokaru i uniemożliwili jego dalszą jazdę.

Dopiero trzeci autokar okazał się być sprawny i tym właśnie pojazdem dzieci udały się na zimowisko.

Do podobnej sytuacji doszło w ostatni weekend w stałym punkcie kontroli autokarów na parkingu przy kieleckim stadionie Korony. W niedzielny poranek pojawił się tam autokar, którym grupa dzieci miała udać się na zimowisko. W trakcie kontroli okazało się, że pojazd posiada usterkę systemu ABS i układu hamulcowego. Spotkanie z policjantami zakończyło się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i wyeliminowaniem z dalszej podróży. Na miejsce przewoźnik był zmuszony podstawić zastępczy pojazd, który tym razem mógł udać się w dalszą trasę.

Opr. PM/MB

Źródło: KPP w Sandomierzu/ KMP w Kielcach





Policjant w trakcie kontroli

Ocena: 5/5 (2)

[Tweetnij](#)